#### Основные функции

Основными функциями прибора QUICK VOLTMETER-2 являются: измерение точных характеристик напряжения автомобильный электросети, анализ просадок и выбросов напряжения, возникающих в процессе работы автомобильной электроники, защита автомобильного электрооборудования от выхода из строя, возможность гибкой настройки и простота использования. Вольтметр имеет возможность гибко изменять скорость обновления данных на дисплее (от 1 до ¼ секунды), что позволяет исключить лишние детали или же наоборот максимально точно проводить измерения. В приборе реализовано три режима работы, переключаемые всего одной кнопкой МОDE: режим вольтметра: режим вольтметра с индикацией выбросов; режим вольтметра с индикацией выбросов и функцией защиты. Пользователь может легко установить допустимый диапазон напряжения для установленного электрооборудования. В режиме индикации выбросов, автомобильный вольтметр будет отображать текущие напряжение и, в случае выхода напряжения из допустимого диапазона, сообщит об этом пользователю, удерживая максимально или минимально достигнутые показания на экране, для оценки степени просадки или выброса. В режиме защиты, в случае выхода напряжения за допустимые рамки, вольтметр разорвёт управляющую цепь Remote до вмешательства пользователя, тем самым предохранив электрооборудование от выхода из строя.

#### Функциональное назначение контактов разъема

Номер контакта	Описание
	POWER (+12в) для питания устройства, возможно подключение к любой линии питания, например, зажиганию или Remote
2	GND (общий минус), подключается к отрицательному контакту автомобильной электросети
	REMOTE IN входной сигнал управляющей цепи Remote, обычно подключается к головному устройству
4	REMOTE OUT выходной сигнал управляющей цепи Remote, подключается к усилителю или другому управляемому оборудованию
	MEASURE плюс измеряемого напряжения, подключается к гочке питания усилителя или другого управляемого устройства

#### Типовые схемы подключения прибора QUICK VOLTMETER-2

# 1.Простой вольтметр.

Данная схема предусматривает работу устройства как простого вольтметра. Двухконтактное подключение обеспечивает питание прибора непосредственно от измеряемой линии.

Номер контакта	Описание
1	Подключается к измеряемой точке электросети
2	Подключается к отрицательному контакту автомобильной электросети
3	Не подключен
4	Не подключен
5	Соединен с контактом 1

# 2.Отключаемый вольтметр.

Такая схема подключения вольтметра дает возможность контролировать включение прибора независимо от наличия измеряемого напряжения, исключив работу без необходимости.

Номер контакта	Описание
1	+12в для питания устройства, возможно подключение к любой линии питания (например зажиганию или Remote)
2	Подключается к отрицательному контакту автомобильной электросети
3	Не подключен
4	Не подключен
5	Подключается к измеряемой точке электросети

# 3. Вольтметр с функцией защиты.

Подключение с использованием всех функций прибора, таких как защита, внешнее питание и управление. Позволяет определять момент включения прибора и использовать функцию защиты внешних устройств, таких как усилители мощности, используя управление цепи Remote головным устройством.

Номер контакта	Описание
1	+12в для питания устройства, возможно подключение к любой линии питания (например зажиганию или Remote)
2	Подключается к отрицательному контакту автомобильной электросети
3	Remote, обычно подключается к головному устройству
4	Выходной сигнал управляющей цепи Remote, подключается к усилителю или другому управляемому оборудованию
5	Подключается к измеряемой точке электросети

#### Назначение функциональных кнопок

Кнопка	Назначение
Exit	Выход из меню настройки
МОDЕ или (-)	Выбор режима работы или уменьшение выбранного значения в меню настройки
Reset или (+)	Сброс текущих измеренных значений с восстановлением цепи Remote или увеличение выбранного значения в меню настройки
Config	Вход в меню настройки или выбор следующего параметра в меню настройки

# Настройка

Для входа в меню настройки и выбора требуемого параметра последовательно нажимайте функциональную кнопку Config. После выбора требуемого параметра установить его значение нажатием кнопок (+) или (-).После установки последнего параметра и нажатия функциональной кнопки Config прибор сохранит установленные параметры и перейдёт в режим измерения.

Пункт меню	Назначение
Lo	Установка нижнего значения допустимого диапазона напряжения.
Hi	Установка верхнего значения допустимого диапазона напряжения.
SP	Установка скорости обновления данных на дисплее. 1 — обновления раз в секунду, 2 — обновление два раза в секунду, 3 — обновление четыре раза в секунду. Скорость срабатывания защиты зависит от скорости отображения!